



AVANTI FLOORS s.r.o.

www.avanti-koberce.cz

ÚDRŽBA A ÚPRAVA LAKOVANÝCH PODLAH

Rozhodující vliv na trvanlivost a optický vzhled dřevěných podlah mají klimatické podmínky v místnosti. Při nízké relativní vlhkosti má za následek tvorbu spár. Při vysoké vlhkosti vzduchu způsobuje bobtnání a deformace. Klimatické podmínky v místnosti 18 - 22°C a 55 - 65% vlhkosti jsou nutné pro zachování užitné hodnoty dřevěné podlahy a pro pocit pohody vnímaný člověkem.

- Nečistoty a písek působí jako brusný skelný papír, a je proto nutno je okamžitě odstranit z povrchu parketu. Poufňat rohožky na očištění obuvi jak před, tak i za vchodové dveře.
- Plstě chrání vaše nohy nábytku, stolů a židlí zabránit zbytečným škrábancům a vtiskům na povrchu parketu.
- Rozlité tekutiny vytřete, prosím, ihned. Na parketách nenechte stát vodu.
- Kancelářské židle musí být opatřeny měkkými rejdrovacími kolečky, předepsanými pro tvrdé podlahové krytiny. Pojezdové kroužky koleček mají jinou barvu než rejdrovací kolečka samotná.

Údržba a úprava lakovaných parket

Pro údržbu parket vysavačem, smetákem nebo mopem. Občas vyčistit kladnou vyfukovaným hadrem. Nepoužívat žádné agresivní čisticí prostředky pro domácnost. Nejvhodnější jsou čisticí prostředky určené na údržbu lakovaných podlah. Hadr na zem poufňat pouze navlhčený. Vyčistění parket vlhkým hadrem může poškodit povrch parketu a lakovaný povrch. Čisticí prostředky s mikrovláknem a parní čističe nepoužívat pro parketové podlahy.

Pro údržbu parket s prostředkem pro údržbu parket. Podlahu nejdříve očistit obvyklým způsobem. Potom vyčistit vlhkým hadrem a do vody přidat trochu prostředku pro údržbu parket.

Leštění na lakované parkety. Prostředek nanést nejdříve na parkety a rozdlít jej tenkou a stejnou vlhkým hadrem nepoužívat jemný vlas. Během schnutí nevkročit na podlahu. Nejlépe nanést prostředek ve dvou vrstvách (včetně lesklosti, omezení tvoření map). Účinnost poufňání závisí na intenzitě namáhání podlahy cca po 2 měsících. Poufňáním leštění se docílí vyšší odolnosti povrchu a tím delší trvanlivost zatavení.

Odstranění skvrn

Skvrny odstranit nejlépe vlhkým hadrem. Poufňat případně trochu mazlavého mýdla nebo oplachovacího prostředku. Těchto odstranitelné skvrny odstraní se způsobem, uvedeným v následujících bodech. Buďte opatrní s agresivními prostředky pro odstranění skvrn, které mohou narušit lakový povrch, jsou-li poufňány ve větších množstvích a jsou-li intenzivně vtírány.

- Skvrny od asfaltu, podrážek bot, oleje, krému na boty, sazí a zaschlých zbytků čokolády nebo mastnoty odstraní pomocí např. lihu, zedního mycího benzínu
- Skvrny od fixek, rtěnky, tušy odstraní pomocí směsi vody a lihu 1:1
- Skvrny od vosku ze svíček, fivky ochlazením ledovým sprejem nebo kostkami ledu v igelitovém sáčku. Potom opatrně sekrábnoute.

i-t ní a údržba parket upravených voskovými oleji

B finé i-t ní podlahy obvyklým zp sobem vysava em, mopem nebo smetákem

B finá údržba: Podlahu nejd íve obvyklým zp sobem vysát nebo zamést. Potom ut ít vlhkým hadrem namo eným do vlafné vody, do nífl se p ídá 1% voskového oleje (obsah jednoho uzáv ru na kařdý litr vody). P íli– malé nebo p íli– velké množství voskového oleje ve vod zvy–uje sklon podlahy ke –pin ní. Hadr na podlahu nutno d kladn vyřdímat, nesmí být p íli– vlhký. Po vyt ení nejlépe nechat podlahu p es noc vyschnout. Podlahu nevytírat jinými ístícími prost edky a do vody obsahující voskový olej nep ídat řádne jiné ístící prost edky.

Tato „údržba vyt enímö je sice pon kud náro n j–í oproti údržb lakovaných parketových podlah.Podlahu v–ak z stává po tomto osv flení také trvale p kná.

D leflité je, aby podlahu byla trvale nasycena voskovým olejem. Jestliffe v p ípad del–í dobu neudřfvané podlahy nesta í údržba vodou, jak bylo uvedeno, m fle být olej také ne ed ný nanesen na podlahu mopem nebo podobn . Na podlahu v–ak nesmí být nanesen ani p íli– velké množství voskového oleje. Povrch se pak nevytvrzuje správn a olej se m fle smísit s ásticemi ne istot. Pamatujte prosím, na to, fle navoskované parkety jsou pon kud více kluzké neř lakované podlahy.

Odstra ování skvrn

Skvrny o ístít nejlépe teplou vodou, do nífl byl p ídán mírný ístící prost edek. Prost edek nesmí obsahovat pavek. Vhodný je oplachovací prost edek nebo mazlavé mýdlo.

Zaschlé skvrny se nejlépe odstra ují malým množstvím voskového oleje nebo lihu. Líh pouřlívat velmi úsporn a pe liv je set ít. T řlko odstranitelné skvrny, vtisky a –krábance jednodu–e obrousit jemným smirkovým papírem. Potom nanést na obrou–enou plochu voskový olej.

Voskový olej lze pouřlívat pouze pro hotové, upravené podlahy . Podlahy upravené tvrdým olejem a tvrdým voskem na míst pokládání, udrřovat pouze prost edky ur enými pro tuto povrchovou úpravu.

Pozor! Hadry nasáklé voskovým olejem se mohou samy vznítit. Proto vyperte hady po upot ebení v mýdlové vod nebo je pak namo te do vody a potom zahö te do uzav ené nádoby na odpad.

- ♦ i-t ní parními ísti í nedoporu ujeme, nebo horká pára m fle zp sobit naru–ení ochranné vrstvy krytiny a vlhkost m fle proniknout i pod lamely podlahy a zp sobit tak jejich tvarovou deformaci.